

9. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów

**Zakład Odpadów Komunalnych
Prażuchy Nowe
gm. Ceków Kolonia**

Objekt : **PRAŻUCHY NOWE** - gmina Ceków Kolonia - woj. kaliskie

Lp.	Nr otworu	Głębok. pobrania próby	Skład granulometryczny					Zawartość CaCO ₃ [w %]	Zawartość cz. organ. [w %]	Wilgotn. naturalna [w %]	Gęstość objętośc. t • m ⁻³	Konsystencja			Spójność kPa	Kąt tarcia wewn. [w °]
			Zawartość frakcji [w %]			Rodzaj gruntu										
			zwirowej	piaskowej	pyłowej											
							ilowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	9	9,0	1,5	94,0	4,5	-	Pd	0,0								
22	10	1,5	1,0	95,5	3,5	-	Pd	0,0								
23	10	12,0	0,0	97,5	2,5	-	Ps	0,0								
24	10	19,0	0,0	92,0	8,0	-	Pd	0,0								