



- |   |                                       |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | POKÓJ 2-OSOBOWY Z WĘZŁEM SANITARNYM   | 15,3 m <sup>2</sup> |
| 2 | POKÓJ 3-OSOBOWY BEZ WĘZŁA SANITARNEGO | 18,3 m <sup>2</sup> |
| 3 | ŁAZIENKA                              | 5,2 m <sup>2</sup>  |
| 4 | KUCHENKA ODDZIAŁOWA                   | 15,1 m <sup>2</sup> |
| 5 | POKÓJ ODDZIAŁOWY                      | 16,5 m <sup>2</sup> |
| 6 | GABINET ZABIEGOWY                     | 18,3 m <sup>2</sup> |
| 7 | ŁAZIENKA ZBIORCZA                     | 37,4 m <sup>2</sup> |

Przewidywana ilość osób na kondygnacji : 27 mieszkańców + 5 osób personelu

Powierzchnia budynku	Okolo 2390 m <sup>2</sup>
Wysokość budynku	Budynek do 16m SW
Liczby kondygnacji budynku	1- Podziemna, 5 - nadziemnych
Parametry pożarowe występujących substancji palnych	Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą przechowywane. Jedynym gazem przechowywanym w obiekcie jest tlen medyczny na poziomie parteru.
Kategorie zagrożeń ludzi	ZL II
Gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	Qd do 500 MJ/m <sup>2</sup>
Podział obiektu na strefy pożarowe	Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.
Miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	Według uzyskanych informacji nie przewiduje się magazynowania, i rozlewania materiałów pożarowo niebezpiecznych.
Ocena zagrożenia wybuchem	Brak zagrożenia wybuchem
Odległość od obiektów sąsiednich	Budynek położony jest na działce nr 1578/4. Na działce sąsiedniej zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, którego ściana zewnętrzna z otworami okiennymi zlokalizowana jest pod kątem 90o względem ściany frontowej budynku DPS. W pasie co najmniej 4m ściana rozpatrywanego budynku jest ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120. Ściana boczna budynku DPS również jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana ta znajduje się w granicy działki. Przylega do niej budynek garażu zlokalizowany na sąsiedniej działce. Po przeciwległej stronie usytuowany jest garaż. Zachowane są odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami usytuowanymi na sąsiednich działkach budowlanych.

- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- GAŚNICA
- SCHODAMI W DÓŁ
- URUCHAMIANIE KLAPY DYMOWEJ

Dom Pomocy Społecznej  
Olkusz ul. Jana Kantego 4  
Kategoria obiektu ZLII  
RZUT IV PIĘTRA