

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Remont ciągnika rolniczego VALTRA N141**

Parametry techniczne ciągnika:

- Rok produkcji: 2011
- Waga (kg): 5415
- Rodzaj paliwa: ON
- Dop. masa. całkow. (kg): 40000
- Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>): 4910
- Moc (kW): 113
- Typ/model: N141FH

**1. Część diagnostyczna:**

W ramach zamówienia wykonawca winien dokonać diagnozy (oceny technicznej) ciągnika w oparciu o informacje przedstawione przez zamawiającego.

**2. Część wykonawcza:**

Zakres prac remontowych:

- naprawa sprzęgła przekładni nawrotnej
- naprawa skrzyni biegów
- naprawa podnośnika – sterownika EHR
- inne nieprzewidziane roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**Uwagi:**

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin pojazdu, po wcześniejszym umówieniu terminu.
2. Zamawiający zapewnia transport ciągnika na swój koszt do siedziby Wykonawcy w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Nadleśnictwa Waliły.

Sporządził: Natalia Jatkowska

Zatwierdził: Nadleśniczy Dariusz Mytych