

3.

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I KOSZTORYS

### KAPLICZKA PRZYDROŻNA

### BŁĘDOWA TYCZYŃSKA



GRUDZIEŃ 2022 r.

AUTOR OPRACOWANIA:

Konserwator Dziel Sztuki

mgr PAULINA WIRKIJOWSKA

**MGR KONSERWATOR DZIEL SZTUKI**

*Paulina Wirkijowska*

nr dyplomu: ASP Kraków 8694

Tel. 533 40 17 14

e-mail: [pwirkijowska@gmail.com](mailto:pwirkijowska@gmail.com)

*Paulina Wirkijowska*

### **KAPLICZKA NR 3.**

### **BŁĘDOWA TYCZYŃSKA naprzeciw posesji 91, 92**

#### **DANE OBIEKTU:**

Województwo: **podkarpackie**

Powiat: **rzeszowski**

Gmina: **Chmielnik**

Nr działki: **552/2**

CZAS POWSTANIA: **1939 r.**

#### **WYMIARY:**

Szer. ściany frontowej – 134 cm, wys. – 300 cm

Szer. ściany bocznej – 114 cm, wys. – 244 cm

Połąc dachowa 2 x (100 x 114 cm)

Obwód fundamentów ok. 5 mb.

#### **HISTORIA I OPIS OBIEKTU**

Przydrożna kapliczka murowana z cegły, jednonękowa na planie prostokąta, nieotynkowana. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Wnęka oszklona z trzech stron, stolarka bez szprosów, zwieńczona łukowo. Wnętrze otynkowane, tynk częściowo współczesny - akrylowy. Wewnątrz figury ceramiczne i gipsowe o niewielkiej wartości artystycznej. Nieznana pierwotna intencja.

Fundament kamienny, otynkowany.

#### **OPIS STANU ZACHOWANIA**

Korpus kapliczki konstrukcyjnie zachowany w stanie stabilnym. Od frontu w dolnej partii muru pęknięcie wątku ceglanego przebiegające ukośnie w kierunku fundamentu. Niegroźne dla konstrukcji. Cegły w kilku miejscach są uszkodzone przez wilgoć, mają wykruszone licówki. Na całości powierzchni zewnętrznej zostało zrobione przemałowanie - odświeżenie cegieł w kolorze czerwonym, a fug na białe. Farba na ceglach łuszczy się. Ogólnie korpus kapliczki jest zabrudzony, pociemniały, najmocniej przy fundamencie i u szczytu przyczółka.

Stolarka okienna spróchniała, farba olejna łuszczy się i odpada. Do wymiany nadaje się przynajmniej okno frontowe. Wnętrze mocno zakurzone. Ściana tylna, wewnętrzna wyprawiona współcześnie tynkiem akrylowym. Pęknięcia oraz ubytki tynku wokół okien. Przedmioty we wnętrzu mocno zakurzone. Wymagają niewielkich napraw estetycznych.

Dachówka porośnięta mchem, konstrukcja dachu załamana. Brak gąsiora, lub innego zwieńczenia kalenicy. Obecny do wymiany.

Fundament zamoknięty, brak odwodnienia. Tynk na fundamencie pęknięty, zdegradowany przez wilgoć.

### **ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE**

Uporządkowanie terenu wokół obiektu, zabezpieczenie przed podsiąkaniem wody gruntowej i zachlapaniem błotem ścian u podstawy. Przywrócenie naturalnej kolorystyki ceglanego muru, estetyzacja fug, zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wilgoci z opadów.

## **KAPLICZKA NR 3.**

### **PROGRAM PRAC**

#### **1. PRACE PRZY FUNDAMENCIE**

- a) Odsłonięcie fundamentu wokół obiektu
- b) Wykonanie izolacji poziomej (iniekcje) oraz pionowej fundamentów
- c) Założenie drenażu wokół fundamentu
- d) Utwardzenie pasa terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murów w celu zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem ziemią
- e) Utworzenie opaski odbojowej z kamienia lub kostki

#### **2. CEGLANY MUR – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**

- a) Oczyszczenie powierzchni cegieł i fug ( zabrudzenia i przemalowanie)
- b) Uzupełnienie uszkodzonych, brakujących licówek
- c) Hydrofobizacja powierzchni
- d) Korekta i uzupełnienia fugowania

#### **3. STOLARKA OKIENNA**

- a) Okna boczne do oczyszczenia i konserwacji
- b) Okno frontowe do wymiany na nowe z zamknięciem

#### **4. WNĘTRZE**

- a) Uzupełnienia tynku i malowanie ścian
- b) Oczyszczenie i renowacja wyposażenia.

#### **5. DACH**

- a) Korekta konstrukcji dachu
- b) Wymiana dachówki na identyczną lub podobną
- c) Wymiana gąsiora


MGR KONSERWATOR DZIAŁ SZTUKI

*Paulina Wiskijowska*

nr dyktanda: ASL Kraków 6694

02 63 10 17 14

e-mail: pwiskijowska@gmail.com

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</div>	<div>3. Miejscowość</div> <div>BŁĘDOWA TYCZYŃSKA</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>KAPLICZKA</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>1939 r.</div>
<div>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>	
<div>  </div>	<div>4. Adres</div> <div> obok nr 96  nr działki: 552/2 </div>
<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div> województwo podkarpackie  powiat rzeszowski  gmina Chmielnik </div>	<div>6. Formy ochrony</div>
<div>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</div> <div> Marta Kaczmarek  15.12.2017 r. </div> <div>widok od wschodu</div>	



















