
Załącznik 7.4

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RDZENI WIERTNICZYCH OTWÓR R-4

Rabka-Zdrój

Głębokość 20,0 m p.p.t.



Data wykonania 14.05.2023

Otwór R-4 0,0 – 20,0 m p.p.t.




SPT 3,5-3,95 m



Śluzg na 7,1 m



Uskok widoczny na żyłkach, w pęknięciu ślizg, 9,9 m



Ślizg na 9,9 m, lekko zażelaziony



Strefa spękania na żyłkach kalcytowych, zażelaziona, ślizg na 10,1 m, widoczne prawie pionowe ułożenie lamin

