

Przedsiębiorstwo

TERRA – WIERT

Marian Orzechowski

Rok założenia 1990 r.


80-271 Gdańsk ul. Glinki 19m6

tel/fax. 58 620 11 16, tel. kom. 601 631 069; tel. kom. 691 766 197
REGON 190902867; NIP 584-102-45-79; e-mail: terrawiert@wp.pl

**USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
WYKONANĄ
DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
W MIEJSCOWOŚCI LUBAŃ, GMINA NOWA KARCZMA
DO PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ**


Lokalizacja; Lubań, gmina Nowa Karczma,
powiat kościerski, woj. pomorskie

Opracował zespół:


mgr inż. M. Morawska

Właściciel Przedsiębiorstwa


Marian Orzechowski


mgr inż. Bartosz Witkowski
Nr upr. VII -1381

Gdańsk, sierpień, 2023 r.

SPIS TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW

I. TEKST

1. Wstęp
2. Zakres wykonanych prac
 - 2.1 Prace geodezyjne
 - 2.2 Prace terenowe
 - 2.3 Prace kameralne
3. Położenie geograficzne i morfologia terenu badań
4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
5. Warunki geotechniczne
6. Wnioski

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Mapa Dokumentacyjna w skali 1:1000 (otwory I, II III)
2. Mapa Dokumentacyjna w skali 1:1000 (otwory IV, V)
3. Profile analityczne
4. Wyniki sondowań sondą udarową DPL (SL)
5. Tabela parametrów geotechnicznych
6. Objasnienia symboli użytych na profilach

1. WSTĘP

Opinię geotechniczną opracowano na zlecenie firmy G1 Szczepan Guziński, z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 12, 83-407 Korne.

Inwestor: Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

Przedstawia ona wyniki prac geotechnicznych wykonanych dla określenia warunków gruntowo-wodnych do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Lubań, gmina Nowa Karczma.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatności gruntu dla potrzeb budownictwa. Została ona wykonana na podstawie badań niebędących robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zmianami), w związku z tym nie podlega przepisom powyższej ustawy i nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny.

Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowany obiekt zaliczono do **I kategorii geotechnicznej**. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do istniejącej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000. Powyższy plan otrzymano od Zleceniodawcy. Pod względem wysokościowym rzędne punktów badawczych ustalono przez interpolację punktów wysokościowych na planie sytuacyjno-wysokościowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono w 5 punktach profilowanie litologiczne ciągłe do głębokości 3,0 m p.p.t. Podczas profilowania pobrano próby gruntów. Próby te zbadano makroskopowo. Obok punktów profilowania nr I i nr IV wykonano badania ustalające stopień zagęszczenia gruntu normową sondą lekką DPL(SL) zgodnie z normą PN-B-04452. Lokalizację i głębokość punktów badawczych ustalił Zleceniodawca.

Prace terenowe prowadzono w miesiącu sierpniu 2023 r pod dozorem Mariana Orzechowskiego.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

- Naniesiono punkty badań na mapę dokumentacyjną,
- Karty profili analitycznych,
- Wyniki sondowań, ustalając stopień zagęszczenia gruntów niespoistych,
- Ustalenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów,
- Opis techniczny.

3. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ

Prace geotechniczne prowadzono w miejscowości Lubań, gmina Nowa Karczma w ciągu drogi gminnej.

Pod względem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych prac jest lekko pofalowana o rzędnych zawartych w granicach od 183,5 m n.p.m. do 190,5 m n.p.m.

W rejonie punktu nr IV zanotowano lokalne obniżenie terenu z gruntami organicznymi.

Zestawienie punktów badawczych

Nr otworu badawczego	Rzędna powierzchni terenu m n.p.m.	Głębokość otworu m	Głębokość zwierciadła wody gruntowej m p.p.t.	Uwagi warstwa gruntu od powierzchni terenu
I	189,2	3,0	-	NB;Ps//PdH kuszywo- kamienne 20 cm
II	187,5	3,0	-	NB;Ps//PdH kuszywo- kamienne 20 cm
III	190,5	3,0	-	NB;Ps//PdH kuszywo- kamienne 20 cm
IV	187,5	3,0	2,6	NB;Ps//PdH kuszywo- kamienne 30 cm
V	183,5	3,0	-	NB;Ps//PdH kuszywo- kamienne 30 cm torf na głębokości 1,6-1,9 m p.p.t.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podłoże omawianego terenu do głębokości wykonywanych badań budują utwory czwartorzędowe.

Bezpośrednio od powierzchni terenu występuje nasyp budowlany wykonany z piasku średniego, piasku drobnego próchnicznego i kruszywa kamiennego. Jest to warstwa o grubości 20 cm ÷ 30 cm.

Głębiej zalegają grunty niespoiste – piaski średnie z dodatkami pojedynczych otoczków i przewarstwieniami piasku gliniastego – rejon punktów nr I, IV.

W punkcie nr II i III poniżej warstwy piasku średniego zanotowano zaleganie gruntów spoistych tj. gliny piaszczystej i piasku gliniastego.

W punkcie nr V w strefie głębokości 1,6÷1,9 m p.p.t. zanotowano zaleganie warstwy torfu dobrze rozłożonego. Torf jest podścielony piaskiem średnim i głębiej gliną piaszczystą.

Do głębokości wykonanych badań gruntów tych nie przewiercono.

Na omawianym terenie zanotowano występowanie wody gruntowej w piasku średnim w punkcie nr IV na głębokości 2,6 m p.p.t.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadła wody gruntowej odnosi się do okresu prowadzonych prac terenowych. Ulega on wahaniom uzależnionym od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami słupkowym.

Dokładne rozmieszczenie poszczególnych frakcji zgodnie z częścią graficzną.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty występujące w podłożu omawianego terenu różnią się wartościami parametrów geotechnicznych, zgodnie z normą PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Piasku drobnego próchnicznego – gleby nie objęto podziałem na warstwy

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia – torf dobrze rozłożony

Grunt zaliczony warstwy Ia odznacza się dużą ściśliwością i małym oporem na ścinanie powoduje długotrwałe i nierównomierne osiadanie.

Warstwa IIa – glina piaszczysta, występuje w stanie plastycznym.

Symbol konsolidacji B,

o średnim stopniu plastyczności $I_L = 0,35$

Grupa nośności G4

Warstwa IIb – piasek gliniasty, glina piaszczysta. Grunty te występują w stanie twardoplastycznym.

Symbol konsolidacji B,

o średnim stopniu plastyczności $I_L = 0,15$

Grupa nośności G4

Warstwa IIIa – piasek średni, piasek średni z dodatkiem pojedynczych otoczków, średniozagęszczony, wilgotny i nawodniony, o średnim stopniu zagęszczenia $I_D = 0,60$

Grupa nośności G1

Warstwa IIIb – piasek średni, piasek średni z dodatkiem pojedynczych otoczków, zagęszczony, wilgotny,

o średnim stopniu zagęszczenia $I_D = 0,70$

Grupa nośności G1

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych podano w tabeli (załącznik nr 5). Układ warstw geotechnicznych przedstawiono na profilach analitycznych (załącznik nr 3).

6. WNIOSKI

6.1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badań terenowych, **warunki geotechniczne w badanym rejonie są prostw.**

Warstwy gruntu są jednorodnie genetycznie, litologicznie i zalegają równolegle.

Kategoria geotechniczna obiektu – I,

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

Torf dobrze rozłożony (warstwa **I**) jest to grunt słabonośny. Zaleca się go usunąć i zastąpić nasypem budowlanym odpowiednio zagęszczonym.

6.2. Grunty niespoiste warstwa **IIIa**, **IIIb** – piaski średnie w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym oraz grunty spoiste warstwy **IIb** – piasek gliniasty i glina piaszczysta występujące w stanie twardoplastycznym **są gruntami odpowiednimi do posadowień bezpośrednich** na dowolnych głębokościach w zależności od wymogów technologicznych i założeń projektowych.

Grunty spoiste twardoplastyczne są to grunty nośne. Jednak mogą one po zawilgoceniu powodować wysadzinę.

Bezpośrednio pod nawierzchnię drogi należy zastosować grunty przepuszczalne zaliczone do grupy nośności **G1**.

Grunty spoiste warstwy **IIa** – gliny piaszczyste występujące w stanie plastycznym, wykazują nieco obniżoną wartość nośności i ich wykorzystanie do posadowienia wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.

6.3. Podany w opinii obraz stosunków wodnych odnosi się do okresu wykonywania badań terenowych sierpień 2023 r. Zanotowano występowanie wody gruntowej w piasku średnim w punkcie nr IV na głębokości 2,6 m p.p.t. Z czasem stan tych wód będzie ulegał wahaniom w zależności od pór roku i intensywności opadów atmosferycznych.

Wskaźniki wodoprzepuszczalności dla tych gruntów (wg opracowania Zenon Wiłun „Zarys Geotechniki” WKiŁ W-wa)

dla piasku średniego $10^{-3} \div 10^{-4}$ m/s

6.4. Dla terenu badań według normy PN – 81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2. głębokość przemarzania gruntu wynosi $h_z = 1.0$ m.

6.5. Obliczenia statyczne dla posadowienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN – 81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawieniu „Wartości parametrów geotechnicznych” ustalono w oparciu o wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badań terenowych i prac kameralnych.

6.6. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmiany warunków gruntowo-wodnych na przedmiotowych działkach, jak i na działkach sąsiednich.

6.7. Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny być prowadzone szczególnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”

Należy przestrzegać następujących zasad:

- roboty ziemne i fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie z niniejszą dokumentacją i dokumentacją budowlaną,
- roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby w każdej fazie robót było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza rejon budowy,
- wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów oraz przed przemarzaniem gruntów,
- prace odwodnieniowe powinny być tak prowadzone, aby nie następowało wymywanie z podłoża gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych warstw, gdyż spowoduje to rozluźnienie sypkiego podłoża, a co za tym idzie – obniżenie jego nośności.

W przypadku niespełnienia powyższych zasad może dojść do obniżenia parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego.

BADANIA ZAGĘSZCZENIA GÓRNEJ WARSTWY GRUNTU

W rejonie punktów badań na górnej warstwie nasypu budowlanego przeprowadzono badania sprawdzające zagęszczenie lekką płytą do badań dynamicznych ZORN ZFG 3.0 nr seryjny 6971, określając dynamiczny moduł odkształcenia E_{vd} , wtórny moduł odkształcenia E_{v2} górnej warstwy nasypu budowlanego.

Uzyskano:

w punkcie **I** wartość wtórnego modułu odkształcenia

$E_{v2} = 102,00 \text{ MN/m}^2 \text{ (MPa)}$

co odpowiada wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 1,00$

w punkcie **II** wartość wtórnego modułu odkształcenia

$E_{v2} = 98,00 \text{ MN/m}^2 \text{ (MPa)}$

co odpowiada wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 1,00$

w punkcie **III** wartość wtórnego modułu odkształcenia

$E_{v2} = 103,00 \text{ MN/m}^2 \text{ (MPa)}$

co odpowiada wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 1,00$

w punkcie **IV** wartość wtórnego modułu odkształcenia

$E_{v2} = 95,00 \text{ MN/m}^2 \text{ (MPa)}$

co odpowiada wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 1,00$


w punkcie **V** wartość wtórnego modułu odkształcenia

$E_{v2} = 66,00 \text{ MN/m}^2 \text{ (MPa)}$

co odpowiada wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,97$

Opracowała: mgr inż. M. Morawska






Załącznik nr 1/3

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
Lokalizacja: Luba, gmina Nowa Karczma
Budowa drogi gminnej
w miejscowości Luba

OBJAŚNIENIA


- III** Nr punktu profilowania
- punkt profilowania



LEGENDA:

- proj. nawierzchnia asfaltowa
- proj. kanał technologiczny
- granice działek ewidencyjnych

PROJEKT: Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba			
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9; 83-404 Nowa Karczma			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. SZCZEPAN GUZIŃSKI	NR UPRAWNIENI: POM/0502/PBD/21	PODPIS:	SKALA 1:1000 BRANŻA drogowa
NAZWA RYSUNKU: Plan sytuacyjny – Koncepcja Arkusz 1			NR RYS. 2




Załącznik nr 2/1

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
Lokalizacja: Luba, gmina Nowa Karczma
Budowa drogi gminnej
w miejscowości Luba

OBJA NIENIA

- III Nr punktu profilowania
- punkt profilowania
- ▲ punkt sondowania



uwaga kabel czarny z prawej strony





Załącznik nr 2/2

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
Lokalizacja: Luba, gmina Nowa Karczma
Budowa drogi gminnej
w miejscowości Luba


OBJA NIENIA


 Nr punktu profilowania
 punkt profilowania

 proj. nawierzchnia asfaltowa
 granice działek ewidencyjnych


PROJEKT: Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba			
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9; 83-404 Nowa Karczma			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. SZCZEPAN GUZIŃSKI	NR UPRAWNIENI: POM/0502/PBD/21	PODPIS:	SKALA 1:1000
NAZWA RYSUNKU: Plan sytuacyjny – Koncepcja Arkusz 2			BRANŻA drogowa
			NR RYS. 3


OBJA NIENIA SYMBOLI (wg PN-86/B-02480) I ZNAKÓW

 Nasyp nie odpowiadający warunkom budowlanym

 Nasyp budowlany

 Torf


 Namuł

 Namuł piaszczysty

 Humus

 Otoczaki

 wir

 Pospółka

 Piasek redni

 Piasek drobny

 Piasek pylasty

 Piasek gliniasty


 Gлина piaszczysta

 Gлина

 Gлина zwi zła


 Gлина pylasta

 Pył

 lł

 lł piaszczysty

 Domieszki


 Drobne warstwowania

STAN GRUNTU

∴	ln	lu ny		tpl	twardoplastyczny
⊙	szg	rednio zag szczony		pl	plastyczny
⊕	zg	zag szczony		mpl	mi koplastyczny
	bzg	bardzo zag szczony		pł	płynny
	zw	zwarty		0/1	ilo wałczkowa
○	pzw	półzwarty		\emptyset	grunt nie wałczkuje si

WILGOTNO

su	suchy	w	wilgotny
mw	mało wilgotny	nw	nawodniony



UWAGA:

PdH - piasek drobny próchniczny

Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

POCHODZENIE GEOLOGICZNE

Q - czwartorz d

LOKALIZACJA;

Luba , gmina Nowa Karczma

nr zał.

Profil analityczny Nr I

Załącznik nr 3

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~ 189,2 m. n.p.m. Lokalizacja; Luba, gmina Nowa Karczma

Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba

Nr. Warstwy Geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotno	Konsystencja gruntów	Ilość wateczkowa	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przebieg warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ fakcyjny warstwy	
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	
IIIb		w	zg			+	0,5	0,2	NB(Ps,PdH kruszywo)	Nasyp budowlany; piasek średni, piasek drobny próchniczny, kruszywo kamienne, c.br. zowy	Q	
IIIa			szg			+	1,0		Ps	Piasek średni, br. zowy		
							+	1,5				
							+	2,0				
IIIb			zg			+	2,5	2,5	Ps+ko	Piasek średni, pojedyncze otoczaki, br. zowy		
							3,0	3,0				
							3,5					

Profil analityczny Nr II

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~ 187,5 m. n.p.m. Lokalizacja; Luba, gmina Nowa Karczma

Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba

IIIb		w	zg			+	0,5	0,2	NB(Ps,PdH kruszywo)	Nasyp budowlany; piasek średni, piasek drobny próchniczny, kruszywo kamienne, c.br. zowy	Q	
							+	1,0	0,9	Ps		Piasek średni, br. zowy
				0x0			+	1,5		Pg		Piasek gliniasty, br. zowy
IIb				tpl			+	2,0	2,0			
				2x2		+	2,5		Gp	Gлина piaszczysta, br. zowa		
							3,0	3,0				
							3,5					
							4,0					

badania geotechniczne wykonane dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy drogi gminnej

Opracowała: mgr inż. M. Morawska

Data sierpień 2023 r.

Sprawił: mgr inż. Bartosz Witkowski

Profil analityczny Nr III

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~ 190,5 m. n.p.m. Lokalizacja; Luba, gmina Nowa Karczma

Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba

Nr. Warstwy Geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotno	Konsystencja gruntów	Ilo waleczkowa	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ fakcyjny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
IIIb			zg			+	0,5	0,2	NB(Ps,PdH kruszywo) Ps	Nasyp budowlany; piasek średni, piasek drobny próchniczny, kruszywo kamienne, c.br zowy Piasek średni, br zowy	Q
IIIb		w	tpl	2x2		+	1,0	0,5	Gp	Gлина piaszczysta, br zowa	
							1,5				
							2,0				
							2,5				
						+	3,0	3,0			
							3,5				

Profil analityczny Nr IV

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~ 187,5 m. n.p.m. Lokalizacja; Luba, gmina Nowa Karczma

Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba

IIIb			zg			+	0,5	0,3	NB(Ps,PdH kruszywo)	Nasyp budowlany; piasek średni, piasek drobny próchniczny, kruszywo kamienne, c.br zowy	Q
IIIa		w	szg			+	1,0		Ps//Pg+Ko	Piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym, pojedyncze otoczaki, br zowy	
							1,5	1,5			
							2,0				
							2,5				
						+	3,0	2,6	Ps	Piasek średni, szary	
							3,5				
							4,0				

badania geotechniczne wykonane dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy drogi gminnej

Opracowała: mgr inż. M. Morawska

Data: sierpień 2023 r.

Sprawdził: mgr inż. Bartosz Witkowski

Profil analityczny Nr V

Skala 1:50

Rz. dna niwelacyjna ~ 183,5 m. n.p.m. Lokalizacja; Luba, gmina Nowa Karczma

Budowa drogi gminnej w miejscowości Luba

Nr. Warstwy Geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotno	Konsystencja gruntów	Ilo. wateczkowa	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
IIIa IIIb I IIIa IIa		w	szg			+	0,5	0,3	NB(Ps,PdH kruszywo) PS+H	Nasyp budowlany; piasek redni, piasek drobny próchniczny, kruszywo kamienne, c.br zowy Piasek redni, cz ci organiczne, br zowy	Q
						+	1,0	0,5			
			tpl	0x0		+	1,5	1,3	Ps//Pg+Ko	Piasek redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, pojedyncze otoczaki, br zowy	
								1,6	Pg//Ps	Piasek gliniasty, przewarstwiony piaskiem rednim, br zowy	
			szg			+	2,0	1,9	T	Torf dobrze rozłożony, brunatny	
			pl	3x3		+	2,5	2,2	Ps	Piasek redni, szary	
					+	3,0	3,0	Gp	Glina piaszczysta, szara		
							3,5				
							4,0				

badania geotechniczne wykonane dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy drogi gminnej

Opracowała: mgr inż. M. Morawska


Data: sierpień 2023 r.

Sprawił: mgr inż. Bartosz Witkowski

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Opis geologiczny, ustalenie warstw geotechnicznych					Ustalenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych: wg PN-81/B-03020, metoda B, C										
Stratygrafia	Opis litologiczny genetyczny gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-1 PN-EN ISO 14688-2	Symbol konsolidacji	Stan gruntu		Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętościowa		Spójność Cu kPa	Kąt tarcia wewnętrznego Φ_u stop.	Edometr. Moduł ścisłości M_o MPa	Moduł pierwot. odkształ. E_o MPa	Wsp. materiałowy wg PN-81/B-03020 γ_m
						Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L		ρ t/m ³	ρ' t/m ³					
Czwartorzęd Plejstocen	Utwory wodnolodowcowe	Torf	I	T	Or			150,0	1,10						1± 0,2
		Gliny piaszczyste	IIa	Gp,	SaCl	B	0,35	17,0	2,10		26	15,5	26,0	20,0	1± 0,1
		Piaski gliniaste, Gliny piaszczyste	IIb	Pg, Gp	clSa, SaCl	B	0,15	13,0	2,15		34	19,5	41,0	31,0	1± 0,1
		Piaski średnie, Piasek średni z dodatkiem otoczeków,	IIIa	Ps, Ps+Ko Ps//Pg+Ko	MSa MsaCo		0,60	14,0/naw	1,85	1,02		33,8	112,0	94,0	1± 0,1
		Piaski średnie, Piasek średni z dodatkiem otoczeków,	IIIb	Ps, Ps+Ko	MSa MsaCo		0,70	12,0	1,90			34,2	130,0	110,0	1± 0,1

badania geotechniczne wykonane
dla określenia warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb budowy drogi gminnej



Lubań, gmina Nowa Karczma

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Wykonawca: TERRA-WIERT Marian Orzechowski

Data:
08.2023

Opracowanie: mgr inż. M. Morawska

Zał. nr 5

Przedsiębiorstwo
TERRA-WIERT
Gdańsk ul. Glinki 19

Wyniki Badań Sond Udarow DPL (SL)

SONDA NR I

LOKALIZACJA: Luba, gmina Nowa Karczma

Rz. dna niwelacyjna ~ 189,2 m. n.p.m.

Stan zagłębienia J	liczba	średnio zagłębiony	zagłębiony																		
Stopień zagłębienia Sz	0-0,35	0,36-0,67	0,68-0,87																		
Głębokość w m	obecność wody	profil geologiczny	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy																N ₁₀ red.	J _D red.	J _S red.
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48			
1		NB(Ps, PdH kruszywo)																	29	0,70	
	Ps	20																	0,63		
2																			17	0,60	
	Ps+ko	23																	0,66		
3						34	0,73														

SONDA NR IV

Rz. dna niwelacyjna ~ 187,5 m. n.p.m.

Głębokość w m	obecność wody	profil geologiczny	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy																N ₁₀ red.	J _D red.	J _S red.
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48			
1		NB(Ps, PdH kruszywo)																	27	0,69	
	Ps//Pg+Ko	19																	0,62		
2																			17	0,60	
	Ps+ko	19																	0,62		
3		Ps																	10	0,50	

opracowała: mgr inż. M. Morawska
sprawdził: mgr inż. Bartosz Witkowski
nr upr. VII - 1381

Interpretacja wg PN-B-04452
PN-EN-1997-2:2009