



Uwaga:
1. Pomiedzy inwentaryzacją, a stanem rzeczywistym mogą występować rozbieżności. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności, bądź uchybień należy zawiadomić projektanta;

Zestawienie pomieszczeń		
lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]
1	Pomieszczenie P1.01	151,43
2	Pomieszczenie P1.02	18,28
3	Pomieszczenie P1.03	12,65
4	Pomieszczenie P1.04	17,15
Suma powierzchni [m ²]		199,51

		USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Wojciech Ignasik tel. 505 368 212 e-mail: upb.wignasik@gmail.com		
TEMAT:	Inwentaryzacja budynku świetlicy/remizy w miejscowości Dziewięczyce			
LOKALIZACJA:	Dziewięczyce 45, 28-440 Działoszyce, dz. ewid. nr 81/1 i 81/2, obręb: Dziewięczyce, powiat pińczowski		1-2 Nr rys.	
RYSUNEK:	Rzut piętra			
Data : Styczeń 2022		skala 1:100		
Opracowali:	mgr inż. arch. Marta Błaszczuk-Wietrzny upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013			
	mgr inż. Wojciech Ignasik			