



<p><b>KONDYGNACJA 0</b> <b>INWENTARYZACJA SYTUACYJNA WIEŃCA</b></p> <p>UWAGI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odchyłki wieńca od projektu podano w milimetrach; wykonano pomiar płyty cementowej</li><li>2. Odchyłka wieńca od wewnątrz, poziom pomiaru ~ +3,10 <span style="color: green;">2→</span></li><li>3. Odchyłka wieńca od zewnątrz, poziom pomiaru +3,40 - +3,50 <span style="color: red;">5→</span></li></ol> <p>Data pomiaru 03-09.09.2022</p>	<p>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIECHNICACH JAKO BUDYNEK PASYWNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DZIAŁKI 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 ORAZ UKŁADEM DROGOWYM NA DZIAŁKACH NR 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666 OBRĘB 0001-SIECHNICE, UL. SPORTOWA SIECHNICE</p>
---	---