

Temat: Świnoujście, ul. Bałtycka, parking				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1				
Rzędna 4,42 m n.p.m.				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	2		
0,2		5		
0,3	FSa	9		
0,4		13	0,440	
0,5		17	0,470	
0,6		19	0,482	
0,7		21	0,494	
0,8		23	0,504	
0,9		22	0,499	
1,0		20	0,488	
1,1		19	0,482	
1,2		18	0,476	
1,3		19	0,482	
1,4		21	0,494	
1,5		22	0,499	
1,6		23	0,504	
1,7		24	0,509	
1,8		23	0,504	
1,9		23	0,504	
2,0		22	0,499	
2,1		24	0,509	
2,2		25	0,513	
2,3		24	0,509	
2,4		23	0,504	
2,5		24	0,509	
2,6		25	0,513	
2,7	zw. wody	24	0,509	
2,8		22	0,519	
2,9		22	0,519	
3,0		23	0,523	0,498

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 2				
Rzędna 3,77 m n.p.m.				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	2		
0,2		4		
0,3		7		
0,4	FSa	9	0,398	
0,5		10	0,410	
0,6		10	0,410	
0,7		11	0,421	
0,8		13	0,440	
0,9		14	0,448	
1,0		12	0,431	
1,1		10	0,410	
1,2		8	0,385	
1,3		7	0,370	
1,4		6	0,352	
1,5		7	0,370	
1,6		9	0,398	
1,7		11	0,421	
1,8		12	0,431	
1,9		13	0,440	
2,0		14	0,448	
2,1	zw. wody	12	0,431	
2,2		10	0,440	
2,3		8	0,418	
2,4		6	0,389	
2,5		6	0,389	
2,6		8	0,418	
2,7		9	0,429	
2,8		12	0,458	
2,9		14	0,474	
3,0		15	0,481	0,419