

PODPARCIE ZNISZCZONYCH  
BELEK STROPOWYCH

PODPARCIE ZNISZCZONYCH  
BELEK STROPOWYCH



PODPARCIE ZNISZCZONYCH  
BELEK STROPOWYCH

ŚCIANA Z CEGŁY  
CERAMICZNEJ I GLINIANEJ

ŚCIANA RYGLOWA

CZ. "B"

## LEGENDA

-  PĘKNIĘCIE
-  BELKI STALOWE STROPOWE
-  GLONY
-  GLONY NA STROPIE
-  ZAWILGOCENIE STROPÓW
-  ZAWILGOCENIA ŚCIAN
-  ZAPADNIĘTE PODŁOGI



**Pracownia Projektowa**

inż. Leszek Demski  
70-243 Szczecin; ul. Jagiełły 2/22; tel. 0601-85 30 05

PAŁAC W IGLICACH  
72-315 Iglice, powiat łobeski, gmina Resko, woj. zachodniopomorskie  
działka nr 391/1, obręb Iglice 0003, jednostka ew. 321804\_5.0003.391/1.

Tytuł: OCENA STANU TECHNICZNEGO. PROJEKT ROBÓT  
NIEZBEDNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE  
ZNISZCZENIEM I USZKODZENIEM ZABYTKU.

Treść: BUDYNEK "A" – RZUT PIĘTRA  
ZABEZPIECZENIA. NAPRAWY.

Projektant: inż. Leszek Demski  
nr upr.: 297/Sz/86; ZAP/BO/3793/02  
zaświadczenie WKZ nr: 26/94

05.