

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO								Zał. 3	
Nr arch. BG/1168/2019			Temat: Badania geotechniczne na działce nr 112/17 w miejscowości Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.								Data wyk. 12.2019	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nr otw. 1 rzędna Z= 4,2 m npm </div>												
śr. nr i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobr. próby
						Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		nN		Mg	0,8	Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna		w				
		Gpz	1	sasiCl	1,2	Gлина piaszczysta zwięzła, brązowa		mw		tpl	Ib	
		Gp	2	saciSi	0,5	Gлина piaszczysta, brązowa		mw		pl/tpl	Ia	
		Gp	3	saciSi	0,5	Gлина piaszczysta, brązowa		mw		tpl	Ib	
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nr otw. 2 rzędna Z= 3,5 m npm </div>												
		nN		Mg	1,0	Nasyp niekontrolowany (piasek humusuowy), brunatna		mw		ln		
		nN	1	Mg	0,5	Nasyp niekontrolowany (piasek humusuowy), brunatna		mw		szg		
		Pd		FSa	0,4	Piasek drobny, szara		mw		szg	II	
		Gp	2	saciSi	1,1	Gлина piaszczysta, brązowa		mw		tpl	Ib	
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
Opracowanie: inż. W. Łopka												