




PROFIL GEOTECHNICZNY NR 3

Rzędna 648,7 m. p.p.t.

Podziałka [m. p.p.t.]	Zwierciadło wody	Stratygrafia	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Miąższość [m]	Litologia	Symbol gruntu	Wilgotność	Waleczkowanie	Stan gruntu	Nr pakietu i warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											
				0,4	0,4	Żwiry gliniaste, kamienie, pospółki szare, brązowe, I _D 0,8	Żg+KO	w	-	zg	I
1					1,6	Żwiry gliniaste, kamienie, pospółki szare, brązowe, I _D 0,9	Żg+KO	mw	-	zg	II
2	2,2			2,0	0,5	Gлина piaszczysta z kamieniami, brązowa, I _L 0,2	G+K	w	1/2	tpl	III
	2,5			2,5							
3					2,5	Żwiry gliniaste, kamienie, pospółki szare, brązowe, I _D 0,9	Żg+KO	m.	-	zg	II
	3,6										
4											
5				5,0							
6											
7											
8											
9											
10											
SO↓LLAB											
OPINIA GEOTECHNICZNA Budowa budynku remizy straży pożarnej w Lipnicy Wielkiej											
 nawiercone zwierciadło wód gruntowych  ustalone zwierciadło wód gruntowych  sączenie wód gruntowych											
Numer załącznika: 4.3						Data: XI 2021			Mgr inż. Jakub Stojek		