



Uwagi:
Rysunek opracowano na podstawie
inwentaryzacji wym. w pkt. 1.4, poz. f)

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny
budynku zlokalizowanego w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,
przeprowadzona w związku z występowaniem
pęknięć i rys w ścianach i stropach

Rys. 01

Rzut piwnicy

Skala 1:100