



Uwagi:

Rysunek opracowano na podstawie inwentaryzacji wym. w pkt. 1.4, poz. f)

W inwentaryzacji (wym. w pkt. 1.4, poz. f) rzuty pierwszego i drugiego piętra oficyny potraktowano jako powtarzalne i w związku z tym przedstawiono na jednym rysunku.

Śląd na rys. 03 i 04 pomieszczenia pierwszego i drugiego piętra są oznaczone numerami 2.**.

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny

budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, przeprowadzona w związku z występowaniem pęknięć i rys w ścianach i stropach

Rys. 04

Rzut II piętra

Skala 1:100