

**Zarządca obiektu:**

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26,

59-400 Jawor

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO**

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)



**1. Dane identyfikacyjne obiektu:**

Jednolity Numer Inwentarzowy:	30003104
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	2602 D
Kilometraż:	7+668
Kategoria drogi:	powiatowa
Najbliższa miejscowość:	Kondratów
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Bystrzyk

**2. Wykonawca kontroli obiektu:**

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

**3. Data sporządzenia protokołu:**

28.10.2022r.



# PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 62/2022

## - PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30003104	5	JAD: Starostwo Powiatowe w Jaworze									
2	Nr drogi: 2602 D	6	Najbliższa miejscowość: Kondratów									
3	Kilometraż: 7+668	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Bystrzyk									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony	8	Długość obiektu: 5,40 m									

  

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania	
		NT	WT	NA	WA	RA	WA	UA	AS				DB
1	Nasypy i skarpy	NT	WT							3	Nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	WA							3	Nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	RA	WA	UA					2	Nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	DB	KS	RB	UB	PB	KZ		1	Nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	OB	UB	WB	ZB					3	Nie		
7	Urządzenia odwadniające	NA	WA	UA						2	Nie		
8	Izolacja pomostu	CB								2	Nie		
9	Konstrukcja pomostu									-	-		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB	UB							3	Nie		
11	Łożyska	DA								3	Nie		
12	Urządzenia dylatacyjne	DA	RA							3	Nie		
13	Przyczółki	OB	RB	UB						3	Nie		
14	Filary									-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT							3	Nie		
16	Przeguby									-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	OB	WB							3	Nie		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
19	Zakotwienia ciągów									-	-		
20	Ciągna									-	-		
21	Urządzenia obce	AS	KS							3	Nie		
Stan pogody: sucho										Ocena średnia obiektu:	2.64		
Temperatura: 12° C										OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	2.64		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie, uszkodzona balustrada oraz brak balustrady na dojazdach do obiektu stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu publicznego													
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie występują.													
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały zrealizowane.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		



WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	28.10.2022 r.
<b>DECYZJA / WNIOSEK Starostwa Powiatowego w Jaworze</b>  Należy wykonać remont balustrady na obiekcie oraz zamontować balustrady zabezpieczające na dojazdach do obiektu. Należy wykonać remont nawierzchni jezdni na obiekcie. Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.  Data: ..... <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>			

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**DECYZJA Starostwa Powiatowego w Jaworze (wypełniać tylko gdy jest wniosek):**

Data: ..... <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>
---

*Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351/Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351).*

**Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:**

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

*– niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego*

### Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m2	25		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń i porastającej roślinności	1	m2	30		
3	Nawierzchnia jezdni	Należy wykonać remont nawierzchni jezdni	1	m2	30		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Należy wykonać remont balustrady Należy zamocować balustradę na dojazdach do obiektu	A	kpl.	2		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczyć z porastającego mchu oraz wykonać zabezpieczenie antykorozyjne na gzymsach	1	m2	7		
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Wykonać iniekcję rysy na skrzydle przyczółka. Oczyszczyć przyczółki z mchu	1	m2	22		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyszczyć z zanieczyszczeń i porastającej roślinności	1	m2	30		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	28.10.2022 r.	<i>mgr inż. Krzysztof Iwanicki</i> <i>Kowalczyk</i> Nr upr. LBS/16/QWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi



Numer ewidencyjny obektu: 30003104	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia: 2022-10-28	Karta nr 1.1
---	---	-----------------



Fot. 1

Wegetacja roślinności na ścianie przyczółka i gzymsie



Fot. 2

Wegetacja roślinności na gzymsie oraz uszkodzony i przemieszczony słupek balustrady



Numer  
ewidencyjny  
obiektu:  
30003104

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia: 2022-10-28

Karta nr  
1.2



Fot. 3  
Uszkodzony słupek balustrady



Fot. 4  
Korozja balustrady oraz stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach

