


STAN ISTNIEJĄCY



Zestawienie elementów więźby dachowej					
Znak	Ilość	Wymiary	Długość	Objętość	Funkcja
K-1	4	5x14 cm	0,38 m	0,01 m³	krokiew
K-2	4	5x14 cm	0,92 m	0,03 m³	krokiew
K-3	4	5x14 cm	3,72 m	0,10 m³	krokiew
K-4	5	5x14 cm	2,52 m	0,19 m³	krokiew
K-5	4	5x14 cm	3,32 m	0,09 m³	krokiew
K-6	7	5x14 cm	4,12 m	0,20 m³	krokiew
K-7	1	5x14 cm	1,50 m	0,01 m³	krokiew
K-8	1	5x14 cm	2,49 m	0,02 m³	krokiew
K-9	2	5x14 cm	6,24 m	0,09 m³	krokiew
K-10	2	5x14 cm	6,90 m	0,10 m³	krokiew
K-11	4	5x14 cm	4,24 m	0,12 m³	krokiew
K-12	5	5x14 cm	4,42 m	0,15 m³	krokiew
K-13	20	5x14 cm	7,50 m	1,05 m³	krokiew
K-14	5	5x14 cm	4,58 m	0,16 m³	krokiew
K-15	2	5x14 cm	4,65 m	0,07 m³	krokiew
K-16	1	5x14 cm	6,15 m	0,04 m³	krokiew
K-17	1	5x14 cm	1,57 m	0,01 m³	krokiew
K-18	3	5x14 cm	4,84 m	0,10 m³	krokiew
K-19	2	5x14 cm	5,53 m	0,08 m³	krokiew
K-20	3	5x14 cm	2,86 m	0,06 m³	krokiew
K-21	4	5x14 cm	3,88 m	0,11 m³	krokiew
K-22	1	5x14 cm	4,74 m	0,03 m³	krokiew
K-23	1	5x14 cm	3,91 m	0,03 m³	krokiew
K-24	2	5x14 cm	0,30 m	0,01 m³	krokiew
K-25	2	5x14 cm	1,10 m	0,02 m³	krokiew
K-26	2	5x14 cm	1,90 m	0,03 m³	krokiew
K-27	2	5x14 cm	2,70 m	0,04 m³	krokiew
K-28	2	5x14 cm	3,49 m	0,05 m³	krokiew
K-29	2	5x14 cm	4,29 m	0,06 m³	krokiew
K-30	1	5x14 cm	5,90 m	0,04 m³	krokiew
K-31	1	5x14 cm	5,10 m	0,04 m³	krokiew
K-32	96	5x14 cm	0,84 m	0,56 m³	krokiew
K-33	32	5x14 cm	1,26 m	0,28 m³	krokiew
K-34	4	12x16 cm	10,69 m	0,82 m³	krokiew
P	2	12x16 cm	19,30 m	0,74 m³	platew
BD	6	12x16 cm	3,53 m	0,41 m³	belka drew.
S	12	13,5x12 cm	1,50 m	0,29 m³	stup
KL	12	5x14 cm	4,14 m	0,35 m³	kleszcze
M1	2	14x14 cm	28,15 m	1,10 m³	murlata
M2	32	12x12 cm	2,50 m	1,15 m³	murlata
M3	2	14x14 cm	13,03 m	0,51 m³	murlata
SUMA				9,38 m³	

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

inż.Jędrzej Myszka 77-100 Bytów ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

TEMAT: Modernizacja budynku biurowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu

Lokalizacja: dz. nr 346/2, obr. Stare Pole, gm. Stare Pole

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIENI/BRANŻA:

PODPIS:

SKALA:

inż. Roman Szyc

268/70 konstrukcyjna

1 : 100

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIENI/BRANŻA:

PODPIS:

DATA:

mgr inż. Kamil Wirkus

Asystent projektanta

Listopad 2021

NAZWA RYSUNKU:

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ - stan istniejący

Rys. Nr K1