


PRZEKRÓJ 1-1



... Kolejny numer niezgodności

Obiekt:	Mosięski Dom Kultury Mosina, ul. Dworcowa 4
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1955; z późniejszymi zmianami)
Nazwa rysunku:	Przekrój 1-1
Opracowali:	mgr inż. Daniel Przybylski RZECZPODZNAWCA BUDOWLANY w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych (CRB) nr 539/2011
Skala:	1:50
Nr rysunku:	6

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy