

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL						Zał. 4	
Nr arch. BG/707/2017		Temat:Badania geotechniczne przy ul. Piaskowej w miejscowości Dębogórze - Wybudowanie, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.						Data wyk. 09.2017	
Rzędna terenu: 14,2 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)							
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		N ₁₀	I _D	
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1					
1	2,0▽		PH	orSa			8	0,38	
			Pd	FSa			12	0,43	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300						MPa	
Rzędna terenu: m n.p.m.		SONDA NR 2							
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	Profil litologiczny		Interpretacja		N ₁₀	I _D	
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Wytrzymałość na ścinanie τ _{max}		0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300						MPa	
		Opracowanie: inż. W. Łopka							