



						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1U		Zał.Nr: 3		
								Wiertnica: GAZ-20		
								X: 220274.92 Y: 750332.90		
Miejscowość: BACHÓW Gmina: KRZYWCZA Powiat: PRZEMYSKI Województwo: PODKARPACKE				Obiekt: Zleceńodawca: MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC Wiercenie: FBiUMW			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna: 215.00 m n.p.m.			
							Skala 1 : 40	Data wiercenia: 2022-03-02		
Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
[m.p.p.t]		[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		NEOGEN Holocen			0.20	gleba, szaro-brązowa	Gb			
					-1.0	pył, brązowo-szary przewarstwiony gliną	Π G	IA	mw	pl
					-2.0	piasek gliniasty, szaro-brunatny przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg G	IB	w	mpl
					-3.0					
					-4.0	piasek drobny, szaro-brunatny przewarstwiony gliną pylastą	Pd G	IC	m	szg
					-4.5					
			-5.0	piasek średni, szaro-stalowy przewarstwiony żwirem	Ps Ż	ID				
				5.50						