


# Protokół z inspekcji

Data: <b>05.09.2005</b>	Numer pracy:	Pogoda: <b>Sucho</b>	Operator: <b>Adam Radtke</b>	numer sekcji: <b>6</b>	Nazwa sekcji:
Obecny: <b>Tomasz Borowski</b>	Wózek: <b>Citroen Jumper</b>	Kamera: <b>RICO EAB</b>	Nastawiać:	Wyczyszczone: <b>Tak</b>	Poziom:

Ulica: <b>Jagielly</b>	Mapa nr 1:	Właz: <b>S/D5JA254A</b>
Miasto: <b>Grudziądz</b>	Mapa nr 2:	Właz: <b>S/D5JA255A</b>
Sytuacja: <b>ulica</b>	Numer video: <b>DVD-50</b>	długość sekcji: <b>26,34 m</b>
Przyczyna inspekcji: <b>Inwentaryzacja</b>	Profil: <b>200 mm</b>	
Typ sekcji: <b>Rura</b>	Materiał: <b>Segmenty betonowe</b>	Długość: <b>1 m</b>
Obszar:	Ochrona: <b>...brak danych</b>	
	Zarezerwowane: <b>50 m długość odcinka</b>	

Uwagi: IVECO - J.Śliwiński, A.Śliwiński



## Zdjęcia z inspekcji


Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagiello</b>	Data: <b>05.09.2005</b>	numer sekcji: <b>6</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 65a, Nr taśmy: DVD-50  
0,72m, Kanał uszkodzony, 07 08



Zdjęcie: 57a, Nr taśmy: DVD-50  
3,27m, Kanał uszkodzony, 04 05



Zdjęcie: 58a, Nr taśmy: DVD-50  
3,78m, Kanał uszkodzony, 04 05




Zdjęcie: 59a, Nr taśmy: DVD-50  
5,32m, Kanał uszkodzony, 07 08



## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagiello</b>	Data: <b>05.09.2005</b>	numer sekcji: <b>6</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 60a, Nr taśmy: DVD-50  
5,32m, Kanał uszkodzony, 04 05



Zdjęcie: 61a, Nr taśmy: DVD-50  
7,37m, Kanał uszkodzony, 07 08



Zdjęcie: 62a, Nr taśmy: DVD-50  
10,84m, Połączenie, 09, średnica 150 mm




Zdjęcie: 62b, Nr taśmy: DVD-50  
10,84m, Połączenie, 09, średnica 150 mm

## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagielly</b>	Data: <b>05.09.2005</b>	numer sekcji: <b>6</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 63a, Nr taśmy: DVD-50  
25,96m, Połączenie, 09, średnica 150 mm



Zdjęcie: 63b, Nr taśmy: DVD-50  
25,96m, Połączenie, 09, średnica 150 mm