


Protokół z inspekcji

Data: 07.04.2006	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:


Ulica: Stara	Mapa nr 1:	Właz: S45ST1A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S/D45SR2A
Sytuacja: torowisko tramwajowe	Numer video: 6/2006(02)	długość sekcji: 81,44 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 250 mm	
Typ sekcji:	Materiał: Kamionka	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi: **IVECO - J.Śliwiński, Nowakowski**

1:600	pozycja	kod	obserwacja	poziom
				
	8,37	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	9,99	CN	Połączenie, o 10 , średnica 150 mm, zaślepione	0
	15,62	CN	Połączenie, o 09 , średnica 150 mm, zaślepione	0
	16,19	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	18,80	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	20,76	CN	Połączenie, o 01 , średnica 150 mm, zaślepione	0
	23,32	CN	Połączenie, o 09 , średnica 150 mm	0
	23,77	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	26,47	CN	Połączenie, o 03 , średnica 150 mm	0
	31,12	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm, zaślepione	0
	35,68	CN	Połączenie, o 11 , średnica 150 mm	0
	38,57	CN	Połączenie, o 10 , średnica 150 mm	0
	44,54	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	47,85	P1	Pęknięcie wzdluzne, o 06, Początek	2
	49,82	K1	Pęknięcie wzdluzne, z 11 do 08, Koniec	2
	50,80	CL	Pęknięcie wzdluzne, o 06, Koniec	2
	53,71	P2	Pęknięcie wzdluzne, o 06, Początek	2
	54,72	K2	Pęknięcie wzdluzne, o 06, Koniec	2
	64,78	CN	Połączenie, o 02 , średnica 150 mm	0
	81,44	MH	Właz/węzeł	



8,37 m // 00:00:00



8,37 m // 00:00:00



9,99 m // 00:00:00



15,62 m // 00:00:00



16,19 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 1a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
8,37m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 1b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
8,37m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 2a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
9,99m, Połączenie, o 10 , średnica 150 mm, zaslepione



Zdjęcie: 3a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
15,62m, Połączenie, o 09 , średnica 150 mm, zaslepione

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 4a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
16,19m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 4b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
16,19m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 5a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
18,8m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 5b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
18,8m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 6a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
20,76m, Połączenie, o 01 , średnica 150 mm, zaślepienie



Zdjęcie: 7a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
23,32m, Połączenie, o 09 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 7b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
23,32m, Połączenie, o 09 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 8a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
23,77m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 8b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
23,77m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 9a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
26,47m, Połączenie, o 03 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 9b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
26,47m, Połączenie, o 03 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 10a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
31,12m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm, zaślepienie

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 10b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
31,12m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm, zaślepienie



Zdjęcie: 11a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
35,68m, Połączenie, o 11 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 11b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
35,68m, Połączenie, o 11 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 12a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
38,57m, Połączenie, o 10 , średnica 150 mm

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 12b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
38,57m, Połączenie, o 10 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 13a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
44,54m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 13b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
44,54m, Połączenie, o 02 , średnica 150 mm




Zdjęcie: 14a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
47,85m, Pęknięcie wzdłużne, o 06, Początek

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 15a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
49,82m, Pęknięcie wzdłużne, z 11 do 08, Koniec



Zdjęcie: 16a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
50,8m, Pęknięcie wzdłużne, o 06, Koniec



Zdjęcie: 17a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
53,71m, Pęknięcie wzdłużne, o 06, Początek



Zdjęcie: 17b, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
53,71m, Pęknięcie wzdłużne, o 06, Początek

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Stara	Data: 07.04.2006	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 18a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
54,72m, Pęknięcie wzdłużne, o 06, koniec



Zdjęcie: 19a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
64,78m, Połączenie, o 02, średnica 150 mm



Zdjęcie: 20a, Nr taśmy: 6/2006(02), 00:00:00
81,44m, Właz/węzeł