



## Protokół z inspekcji

Data: <b>28.06.2005</b>	Numer pracy:	Pogoda: <b>Sucho</b>	Operator: <b>Adam Radtke</b>	numer sekcji: <b>4</b>	Nazwa sekcji:
Obecny: <b>Tomasz Borowski</b>	Wózek: <b>Citroen Jumper</b>	Kamera: <b>RICO-EAB</b>	Nastawiać:	Wyczyszczone: <b>Tak</b>	Poziom:

Ulica: <b>Grunwaldzka</b>	Mapa nr 1:	Właz: <b>S5GR199A</b>
Miasto: <b>Grudziądz</b>	Mapa nr 2:	Właz: <b>S5GR200A</b>
Sytuacja: <b>ulica</b>	Numer video: <b>DVD-37</b>	długość sekcji: <b>3,5 m</b>
Przyczyna inspekcji: <b>inspekcja kontrolna</b>	Profil: <b>200 mm</b>	
Typ sekcji:	Materiał: <b>Segmenty betonowe</b>	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: <b>IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski</b>		

1:50

pozycja

kod

obserwacja

poziom

S5GR199A



S5GR200A

3,50

MH

Właz/węzeł