



Protokół z inspekcji

Data: 27.06.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 2	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO-EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Grunwaldzka	Mapa nr 1:	Właz: S5GR198A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S5GR197A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-37	długość sekcji: 51 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 200 mm	
Typ sekcji:	Materiał: Segmenty betonowe	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski		

1:700

pozycja

kod

obserwacja

poziom

S5GR198A

5,70

CN

Połączenie, 10 , średnica 150 mm

5,93

SA

Rezygnacja z inspekcji-wystający przkanalik

0

5,7 m // 00:00:00



5,7 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 27.06.2005	numer sekcji: 2	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 5a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
5,7m, Połączenie, 10 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 5b, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
5,7m, Połączenie, 10 , średnica 150 mm