




Protokół z inspekcji

Data: 28.06.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO-EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Grunwaldzka	Mapa nr 1:	Właz: S5GR202A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S5GR125A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-38	długość sekcji: 53,35 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 200 mm	
Typ sekcji:	Materiał: Kamionka	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski		



Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 28.06.2005	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 53a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00
15,78m, Wiele pęknięć, 12 11, Początek