




Przekrój poprzeczny – przestawy
Stan istniejący
1:50



Przekrój poprzeczny – widok na
podporę od strony Mirachowa
Stan istniejący
1:50



Przekrój poprzeczny – widok na
podporę od strony Kartuz
Stan istniejący
1:50



NT PROJEKT		NT Projekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE ul. Warszawska 145, 80-180 Gdańsk	
		Inwentaryzacja szczegółowa obiektu mostowego w miejscowości Słyszka Buda na drodze powiatowej nr 1907G wraz z wytycznymi do bieżącego utrzymania	
Tytuł: Rysunek zestawczy Stan istniejący		Projektował mgr inż. K.Tucki	upr.POM/0060/POM/08
		Konstruował	
		Konstruował	
		Sprawił	
Data: 04.2022		Branża: mostowa	Skala: 1:100, 1:50
			Rys. nr 2