


ID: GK-II.6640.4623.2023
 Powiat: tarnowski
 Gmina: Ryglice
 Obręb ewid.: 121606_5.0004 Lubcza
 Działka: 1026/1 i inne

Układ współrz.: 2000/7
 Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
 — określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
 Zaktualizowano w terenie wg. stanu z dnia: 10.07.2023 r.
 Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Skala: 1:500
 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 Wykonawca:

Oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji
 Wykonawca: "GEO-POMIAR" USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE mgr inż. Łukasz Gajda
 Kierownik pracy: Łukasz Gajda, nr upr. 19421
 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 Protokół weryfikacji nr z dnia
 Podstawa prawna: Art. 12b ust. 5a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity).
 Dz.U. z 2020 r. poz. 2052



Zażętnik
 do pisma znak: P.56K.2023.763.145649.1.23
 z dnia: 10.09.2023 r.
 Łukasz Gajda
 (podpis)