ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - BALUSTRADY

SYMBOL	SL-BA 01*	SL-BA 02	SL-BA 03	SL-BA 04	SL-BA 05	SL-BA 06	SL-BA 07	SL-BA 08	SL-BA 09	SL-BA 10	SL-BA 11	SL-BA 12	SL-BA 13	SL-BA 14	SL-BA 15*	SL-BA 16
NAZWA	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA/ SZKLANA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ	BALUSTRADA	BALUSTRADA SCHODÓW	BALUSTRADA SCHODÓW	BALUSTRADA SCHODÓW	BALUSTRADA SCHODÓW	BALUSTRADA TARASU	BALUSTRADA TARASU	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA/ SZKLANA NAD ŚLUZĄ OPANCERZONĄ	BALUSTRADA WEJŚCIOWA W SALI KONCERTOWEJ/ GRAD WALLSTEIN/ SZKLANA NA GÓRZE/ SZKLANA NA DOLE/ ŚLUZA DYMOWA/ DRZWI
SCHEMAT RYSUNKOWY I UWAGI SZCZEGÓŁOWE	poniżej balustrada kamienne - niewystępujące w istniejącym zestawieniu ślusarki	skala 1:150	skala 1:150	skala 1:150	skala 1:75	skala 1:150	skala 1:75	schemat rzutu / schemat rozwinięcia skala 1:150	skala 1:75	skala 1:150	skala 1:150	skala 1:150	kondygnacja 3 / kondygnacja 4 skala 1:150	skala 1:150	skala 1:150	skala 1:150	skala 1:150
	Balustrada żelbetowa ozdobna - lampa w stanie dobrym. Nie zaobserwowano śladów korozji, zalecić jej inwentaryzację zmian mogących świadczyć o problemach natury konstrukcyjnej. Farba zdjąć odrdzewszy, z zastosowaniem elementem wyższej i należy przebić je przykuciem konserwacji i restauracji. Należy usunąć stare, nieznosz ubytki, nierówności i pęknięcia oraz wypełnić je zaprawą naprawczą. Powierzchnia konstrukcji, zdzić nośnych nie oczyścić mlotkiem kowanej. Następnie powierzchnię powłoką antykorozyjną, a na nią warstwą farby. Ponizej znajdują się elementy balustrady, które należy poddać pracom konserwatorskim. Balustrada zewnętrzna wykonana z ramy stalowej, wypełnienie szklane. Należy wymienić uszczelnienie szklane. Należy wymienić uszczelnienie szklane. Należy wymienić uszczel