WIDOK ZACHODNI KOMINA -STAN PO REMONCIE



WIDOK POŁUDNIOWY KOMINA -STAN PO REMONCIE



UWAGI:
- POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00M = POZIOM POSADZKI PRZYZIEMIA W POMIESZCZENIACH BEZPOŚREDNICH DO KOMINA, ±0,00=247,99m n.p.m.
- POZIOM PRZYLEGŁEGO TERENU = -0,10m DO -0,20m
- PRZEKROJE 1-1 DO 7-7 ZOB. RYS. I-05; 1a-1a ORAZ 2a-2a WG RYS. PAB-01
- WYMIARY PODANO W [CM]
- ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYS. I-01 DO I-02 ORAZ I-04 DO I-05; PAB-01

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. CZESŁAW RYGUŁA
43-200 Pszczyna, ul. Tulipanów 3
tel. 509355697; e-mail: biuro.rygula@gmail.com

INWESTOR/ ZLECAJĄCY:	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp.z.o.o 43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54	
OBIEKT/ NAZWA OPRACOWANIA	Projekt PAB : Remont ceramicznego komina kotłowni kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice - Zdrój	
TYTUŁ RYSUNKU:	**Widok zachodni i południowy - stan po remoncie**	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Magdalena Byrska	
PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Ryguła, nr upr. 533/87- UW Katowice	
DATA: 10.2023	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU.: PAB-02