



Temat : **Borycz gm. Izbicko, ul. Wolności - Budowa chodnika**Sonda nr: **1**W otworze: **1**Nr arch.: **Z - 6527**Rzędna **101,42 m npm.**Data wykonania: **20.04.2023r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA		
							N_{10}	I_D	I_S
			10	20	30	40			
	 0,70	<div><div>$nN(Gb, okr.C)$</div><div>Ps</div><div>Gpz</div></div>							
1							10	0,48	
2			10						
Stopień zagęszczenia I_D			0,35	0,40	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony			
									Zał. Nr 05
									Opracował: mgr inż. Sebastian Szydełko