GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia	KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO	Zał. 3
Nr arch. BG/732-3/2017	*Temat:Badania geotechniczne przy ul. Okopowej w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.*	Data wyk. 10.2017

Nr otw. 1 rzędna Z= 50,6 m npm

śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	rodzaj i głęb. pobr. próby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		nN	0	Mg	1,0 (1,0)	Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, piasek gliniasty, kamienie), brunatna		w				
	1,5	Pg	1	clSa	0,8 (1,8)	Piasek gliniasty, brązowa		w		mpl	Ia	
		Pg	2	clSa	1,2 (3,0)	Piasek gliniasty, brązowa		w		pl	Ib	
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Nr otw. 2 rzędna Z= 51,8 m npm

		nN	0	Mg	0,9	Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, odpady, gruz), brunatna		w				
		Pd+Pg	1	clsaFSa	2,1 (3,0)	Piasek drobny z domieszką piasku gliniastego (zagliniony), szara		w		szg	II	
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Opracowanie: inż. Wojciech Łopka, upr. geo. VII-1788, XII-044/POM