

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.2

Profil numer ot-3

Wiertnica:

Rejon: ul. Jesienna
Miejscowość: Miroszowice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie





Obiekt: przebudowa drogi wewnętrznej
Inwestor: Gmina Lubin
Zlecienniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 123.55 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-08-22

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna					
			[m]											[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.15	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/63,0, Humus, Po) ciemnobrązowy gleba ciemnobrązowa Piasek średni + żwir brązowy	nN		mw	0.43		szg	IA					
					Gb		ID											
					Ps(+Ż)		IIB1											
								0.40	glina piaszczysta brązowa	Gp	2/1/2	w	0.2	tpl	IIIB			
								1.30	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	3/3					0.35	pl	IIIA
								1.80	Piasek gruby + żwir brązowy	Pr(+Ż) Ps	0.61					szg	IIB2	
								2.00	przewarstwiony piaskiem średnim									

Profil numer ot-4 Rzędna: 123.32 m n.p.m. Data: 2023-08-22

						gleba ciemnobrązowa	Gb						ID
					0.35	piasek drobny ze żwirem brązowy	Pd+Ż		mw	0.46		szg	IIA
					0.70	glina piaszczysta brązowa	Gp	2/1/2			0.2	tpl	IIIB
					1.30	Piasek gruby + żwir brązowy przewarstwiony piaskiem średnim			w				
					3.00		Pr(+Ż) Ps			0.71		zg	IIB3