

Torzym, 14.04.2016r.

Miejscowość: Lubin

PROTOKÓŁ Badania hydrantów zewnętrznych

W dniu 07 kwietnia 2016r. w miejscowości Lubin zostały przeprowadzone próby wydajności hydrantów zewnętrznych – DN 80 w ilości 6szt.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zależności od usytuowania hydrantu w terenie i sieci wynosi:

- wydajność min. 4,16 dm³/s – 14,16 dm³/s.
- ciśnienie min. 0,22 MPa – 0,28 MPa

Lubin				
Oznaczenie	Miejsce ustawienia	Ciśnienie	Wydajność	Uwagi
1	nr 14 A	0,22	5,8	Sprawny
2	nr 9	0,24	13,3	Sprawny
3	nr 9	0,24	13,3	Sprawny
4	nr 19B	0,22	4,16	Sprawny
5	nr 21	0,26	10	Sprawny
6	nr 30	0,28	14,16	Sprawny