

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, [www.geotechnika-grabowski.pl](http://www.geotechnika-grabowski.pl), [geotechnika.grabowski@gmail.com](mailto:geotechnika.grabowski@gmail.com)

Data wykonania: 2019-09-18

Rzędna: 27,50 m n.p.m.

**Adres:** Kosin, gm. Drezdenko, woj. lubuskie

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
1,30 ▼		0,3			Gleba,	w				
		0,6			Piasek drobny,	w				
		0,5			Namuł piaszczysty,	w				
						m				
		2	1,1		Piasek średni,	m				

		Głębokość: 2,5
--	--	----------------