


# Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary

oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090 obręb ew. Hyżne, gm. Dynów)


## PRZEKROJE NORMALNE

### Konstrukcja składu drewna



15 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm C 90/3
20 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (pospółka)
	Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 1,00$

### Konstrukcja szlaku zrywkowego



Uwaga:

Nawierzchnia szlaku w oddz. 198b na dług. 200 m od drogi gminnej, jednowarstwowa o grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm.

15 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm C 90/3
25 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (pospółka)
	Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 1,00$